

## 「LED パーライトの不具合について」

LED パーライト (Liz4) について、現在制御基盤の劣化により一部の色が暗い、もしくは点灯しない等の不具合が見られるものが多数出ており、保有する30台のうち19台を通常貸出とさせていただきます。

不具合のある残りの11台については原則通常貸出はしないこととさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解をお願いいたします。

とりぎん文化会館  
舞台技術室